**別紙**

三菱ケミカル株式会社東海事業所敷地全体図及び調査対象地について




調査対象地位置図

（出典：地理院地図 WEB サイト http://maps.gsi.go.jp/）


別紙

| G3-4 | |
|---|---|
| 深度 | クロロエチレン |
| 0.05m | 0.018mg/L |
| 0.50m | 0.010mg/L |
| 1.0m | 0.022mg/L |

| G3-8 | |
|---|---|
| 深度 | クロロエチレン |
| 0.05m | 0.012mg/L |
| 0.50m | 0.0082mg/L |
| 0.8m | 0.036mg/L |

| G4-2 | |
|---|---|
| 深度 | クロロエチレン |
| 0.05m | < |
| 0.50m | 0.0028mg/L |
| 0.8m | 0.0095mg/L |

| D14-2 | |
|---|---|
| 深度 | クロロエチレン |
| 0.05m | 0.0050mg/L |
| 0.50m | 0.011mg/L |
| 1.0m | 0.0083mg/L |
| 2.0m | 0.0008mg/L |
| 3.0m | < |
| 4.0m | < |
| 5.0m | < |
| 6.0m | < |
| 7.0m | < |
| 8.0m | < |
| 9.0m | < |
| 10.0m | < |
| 地下水 | 0.0032mg/L |




| H2-4 | |
|---|---|
| 深度 | クロロエチレン |
| 0.05m | < |
| 0.50m | 0.0089mg/L |
| 1.0m | 0.012mg/L |
| 2.0m | < |
| 3.0m | < |
| 4.0m | < |
| 5.0m | < |
| 6.0m | < |
| 7.0m | < |
| 8.0m | < |
| 9.0m | < |
| 10.0m | < |
| 地下水 | 0.0003mg/L |

| I6-6 | |
|---|---|
| 深度 | クロロエチレン |
| 0.05m | 0.010mg/L |
| 0.50m | 0.0052mg/L |
| 1.0m | 0.013mg/L |
| 2.0m | < |
| 3.0m | < |
| 4.0m | < |
| 5.0m | < |
| 6.0m | < |
| 7.0m | < |
| 8.0m | < |
| 9.0m | < |
| 10.0m | < |
| 地下水 | < |

| E13-8 | |
|---|---|
| 深度 | クロロエチレン |
| 0.05m | < |
| 0.50m | < |
| 1.0m | 0.0003mg/L |
| 2.0m | 0.0040mg/L |
| 3.0m | 0.0012mg/L |
| 4.0m | 0.0003mg/L |
| 5.0m | < |
| 6.0m | < |
| 7.0m | < |
| 8.0m | < |
| 9.0m | < |
| 10.0m | < |
| 地下水 | < |

基準不適合　　第二溶出量基準不適合

凡　　例

【クロロエチレン】

○　ボーリング調査地点：15地点

クロロエチレン溶出量基準不適合区画
（溶出量基準:0.002mg/L以下）
（第二溶出量基準:0.02mg/L以下）

↔　統合区画（130㎡以下）

調査対象地

既存建物

製品置場

N

A
1 2 3
4 5 6　1
7 8 9

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |

株式会社フィールド・パートナーズ


プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール：1/2400（A3）

タイトル：ボーリング調査結果図（クロロエチレン）

図番：図-1

別紙




| G3-4 | |
|---|---|
| 深度 | 1,2-ジクロロエタン |
| 0.05m | 0.34mg/L |
| 0.50m | 0.38mg/L |
| 1.0m | 0.20mg/L |

| F3-9 | |
|---|---|
| 深度 | 1,2-ジクロロエタン |
| 0.05m | 0.0098mg/L |
| 0.50m | 0.0013mg/L |
| 1.0m | 0.0029mg/L |

| D14-2 | |
|---|---|
| 深度 | 1,2-ジクロロエタン |
| 0.05m | 1.1mg/L |
| 0.50m | 3.2mg/L |
| 1.0m | 2.0mg/L |
| 2.0m | 0.0065mg/L |
| 3.0m | 0.0005mg/L |
| 4.0m | < |
| 5.0m | < |
| 6.0m | < |
| 7.0m | < |
| 8.0m | < |
| 9.0m | < |
| 10.0m | < |
| 地下水 | 0.043mg/L |

| G3-8 | |
|---|---|
| 深度 | 1,2-ジクロロエタン |
| 0.05m | 0.80mg/L |
| 0.50m | 1.1mg/L |
| 0.8m | 1.6mg/L |

| G4-2 | |
|---|---|
| 深度 | 1,2-ジクロロエタン |
| 0.05m | 0.021mg/L |
| 0.50m | 0.33mg/L |
| 0.8m | 0.44mg/L |

基準不適合　第二溶出量基準不適合

凡　例

【1,2-ジクロロエタン】

○ ボーリング調査地点：13地点

1,2-ジクロロエタン
溶出量基準不適合区画
（溶出量基準:0.004mg/L以下）
（第二溶出量基準:0.04mg/L以下）

↔ 統合区画（130㎡以下）

調査対象地

既存建物

製品置場

N

A
1 2 3
4 5 6 1
7 8 9

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |

株式会社フィールド・パートナーズ

プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）


スケール：1/2400（A3）

タイトル：ボーリング調査結果図（1,2-ジクロロエタン）

図番：図-2

別紙

| F3-9 | |
|---|---|
| 深度 | テトラクロロエチレン |
| 0.05m | 0.038mg/L |
| 0.50m | 0.046mg/L |
| 1.0m | 0.12mg/L |




| G3-4 | |
|---|---|
| 深度 | テトラクロロエチレン |
| 0.05m | 0.060mg/L |
| 0.50m | 0.097mg/L |
| 1.0m | 0.061mg/L |

| G3-8 | |
|---|---|
| 深度 | テトラクロロエチレン |
| 0.05m | 0.018mg/L |
| 0.50m | 0.020mg/L |
| 0.8m | 0.014mg/L |

基準不適合　第二溶出量基準不適合

凡　例

【テトラクロロエチレン】

○ ボーリング調査地点：15地点

テトラクロロエチレン
溶出量基準不適合区画
（溶出量基準:0.01mg/L以下）
（第二溶出量基準:0.1mg/L以下）

↔ 統合区画（130㎡以下）

調査対象地

既存建物

製品置場

N

A
1 2 3
4 5 6 1
7 8 9

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |

株式会社フィールド・パートナーズ

プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール：1/2400（A3）

タイトル：ボーリング調査結果図（テトラクロロエチレン）

図番：図-3

別紙


| F3-6 | |
|---|---|
| 深度 | トリクロロエチレン |
| 0.05m | 0.013mg/L |
| 0.50m | < |
| 1.0m | < |

| F3-9 | |
|---|---|
| 深度 | トリクロロエチレン |
| 0.05m | 0.048mg/L |
| 0.50m | 0.085mg/L |
| 1.0m | 0.062mg/L |

| G3-8 | |
|---|---|
| 深度 | トリクロロエチレン |
| 0.05m | 0.043mg/L |
| 0.50m | 0.039mg/L |
| 0.8m | 0.042mg/L |

| G4-2 | |
|---|---|
| 深度 | トリクロロエチレン |
| 0.05m | 0.019mg/L |
| 0.50m | 0.023mg/L |
| 0.8m | 0.016mg/L |

| D14-2 | |
|---|---|
| 深度 | トリクロロエチレン |
| 0.05m | 0.016mg/L |
| 0.50m | 0.023mg/L |
| 1.0m | 0.013mg/L |
| 2.0m | < |
| 3.0m | < |
| 4.0m | < |
| 5.0m | < |
| 6.0m | < |
| 7.0m | < |
| 8.0m | < |
| 9.0m | < |
| 10.0m | < |
| 地下水 | < |




| G3-4 | |
|---|---|
| 深度 | トリクロロエチレン |
| 0.05m | 0.065mg/L |
| 0.50m | 0.085mg/L |
| 1.0m | 0.065mg/L |

| K6-4 | |
|---|---|
| 深度 | トリクロロエチレン |
| 0.05m | 0.029mg/L |
| 0.50m | 0.016mg/L |
| 1.0m | 0.011mg/L |
| 2.0m | < |
| 3.0m | < |
| 4.0m | < |
| 5.0m | < |
| 6.0m | < |
| 7.0m | < |
| 8.0m | < |
| 9.0m | < |
| 10.0m | < |
| 地下水 | < |

| I8-3 | |
|---|---|
| 深度 | トリクロロエチレン |
| 0.05m | 0.043mg/L |
| 0.50m | 0.041mg/L |
| 1.0m | 0.005mg/L |
| 2.0m | < |
| 3.0m | < |
| 4.0m | < |
| 5.0m | < |
| 6.0m | < |
| 7.0m | < |
| 8.0m | < |
| 9.0m | < |
| 10.0m | < |
| 地下水 | < |

基準不適合

凡　　例

【トリクロロエチレン】

○　ボーリング調査地点：15地点

トリクロロエチレン
溶出量基準不適合区画
（溶出量基準:0.01mg/L以下）

↔　統合区画（130㎡以下）

調査対象地

既存建物

製品置場

N

A
1 2 3
4 5 6 1
7 8 9

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |

株式会社フィールド・パートナーズ

プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）


スケール：1/2400（A3）

タイトル：ボーリング調査結果図（トリクロロエチレン）

図番：図-4

別紙

| G3-4 | |
|---|---|
| 深度 | ベンゼン |
| 0.05m | 0.011mg/L |
| 0.50m | 0.015mg/L |
| 1.0m | 0.025mg/L |




凡　　例

【ベンゼン】

○　ボーリング調査地点：4地点

ベンゼン溶出量基準不適合区画
（溶出量基準:0.01mg/L以下）

↔　統合区画（130㎡以下）

調査対象地

既存建物

製品置場

基準不適合

N

A
1 2 3
4 5 6 1
7 8 9

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |

株式会社フィールド・パートナーズ


プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール：1/2400（A3）

タイトル：ボーリング調査結果図（ベンゼン）

図番：図-5

別紙




| D8-2 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.071mg/L |

| D9-6 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.084mg/L |

| D10-5 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.088mg/L |

| D10-6 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.096mg/L |

| E6-2 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.062mg/L |

| E6-6 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.082mg/L |

| E9-5 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.093mg/L |

| E9-6 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.074mg/L |

| E9-8 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.088mg/L |

| E10-2 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.14mg/L |

| E10-5 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.081mg/L |

| E10-6 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.093mg/L |

| E13-2 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.10mg/L |

| E13-4 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.084mg/L |

| F6-4 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.19mg/L |

| F9-4 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.052mg/L |

| F9-5 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.10mg/L |

| F9-6 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.072mg/L |

| F9-8 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.13mg/L |

| F10-4 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.089mg/L |

| F10-5 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.083mg/L |

| F10-6 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.11mg/L |

| G5-7 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.11mg/L |

| G6-2 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.085mg/L |

| G6-5 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.097mg/L |

| G6-7 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.066mg/L |

| G7-8 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.20mg/L |
| 0.6m | 0.014mg/L |
| 1.0m | < |
| 2.0m | < |
| 地下水 | < |

| G9-4 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.10mg/L |

| G9-7 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.082mg/L |

| G10-2 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.082mg/L |

| G10-4 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.083mg/L |

| G10-5 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.067mg/L |

| G11-5 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.079mg/L |

| G12-2 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.051mg/L |

| H6-6 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.052mg/L |

| J6-2 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.16mg/L |
| 1.0m | 0.048mg/L |
| 2.0m | 0.009mg/L |
| 地下水 | < |

| J6-5 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.057mg/L |

| J6-8 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.099mg/L |

| K6-8 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.065mg/L |

| K7-4 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.067mg/L |

| K7-7 | |
|---|---|
| 深度 | 六価クロム化合物（溶出量） |
| 表層 | 0.078mg/L |

基準不適合

凡　　例

【六価クロム】

- ボーリング調査地点：10m×2地点
- 調査済み地点
- 六価クロム化合物溶出量基準不適合区画（溶出量基準：0.05mg/L以下）
- ↔ 統合区画（130㎡以下）
- 調査対象地
- 既存建物
- 製品置場

N

A
1 2 3
4 5 6 1
7 8 9

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |


株式会社フィールド・パートナーズ

プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール：1/2600(A3)

タイトル：ボーリング調査結果図（六価クロム）

図番：図-6




| A15-3 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0008mg/L |

| B13-4 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） | 水銀（含有量） |
| 表層 | 0.040mg/L | 140mg/kg |

| B13-6 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0040mg/L |

| B13-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0042mg/L |

| C7-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0014mg/L |

| C13-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |

| C15-1 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0008mg/L |

| D5-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |

| D5-6 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0010mg/L |

| D6-1 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0012mg/L |

| D6-7 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0008mg/L |

| D12-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0006mg/L |

| D13-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0025mg/L |

| D13-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0041mg/L |

| D14-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0011mg/L |

| D15-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0025mg/L |

| E2-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0016mg/L |

| E3-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0017mg/L |

| E5-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0024mg/L |

| E5-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0026mg/L |

| E5-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0016mg/L |

| E6-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0014mg/L |

| E6-3 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0064mg/L |
| 0.6m | 0.0006mg/L |
| 0.8m | < |
| 1.0m | < |
| 2.0m | < |
| 地下水 | < |

| E6-5 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） | 水銀（含有量） |
| 表層 | 0.037mg/L | 38mg/kg |
| 0.6m | 0.0031mg/L | - |
| 1.0m | 0.0022mg/L | < |
| 1.2m | 0.0015mg/L | - |
| 1.4m | 0.0012mg/L | - |
| 1.6m | 0.0005mg/L | - |
| 2.0m | < | < |
| 3.0m | < | - |
| 地下水 | < | - |

| E7-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0020mg/L |

| F2-3 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0018mg/L |

| F2-6 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0010mg/L |

| F2-7 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0051mg/L |

| F2-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0026mg/L |

| F2-9 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |

| F3-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0015mg/L |

| F4-1 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |

| F7-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0016mg/L |

| F8-6 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0010mg/L |

| F12-6 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0027mg/L |

| F13-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0093mg/L |
| 0.6m | 0.0056mg/L |
| 0.8m | < |
| 1.0m | < |
| 2.0m | < |
| 地下水 | < |

| F15-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0009mg/L |

| F16-6 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |

| G2-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0011mg/L |

| G2-7 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |

| G2-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0013mg/L |

| G3-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |

| G4-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0006mg/L |

| G4-6 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0077mg/L |

| G8-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |

| G8-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0008mg/L |

| G8-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0027mg/L |

| G12-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |

| G12-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0029mg/L |

| G12-7 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0010mg/L |

| G13-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0023mg/L |

| G15-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0006mg/L |

| G16-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0008mg/L |

| H2-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0022mg/L |

| I2-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0008mg/L |

| I2-7 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） | 水銀（含有量） |
| 表層 | 0.0010mg/L | 19mg/kg |

| I4-6 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0008mg/L |

| I6-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |

| J2-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0010mg/L |

基準不適合　第二溶出量基準不適合

**別紙**

凡　例

【水銀】

○ ボーリング調査地点：10m×5地点

● 調査済み地点

水銀溶出量基準不適合区画
（溶出量基準：0.0005mg/L以下）
（第二溶出量基準：0.005mg/L以下）

水銀含有量基準不適合区画
（含有量基準：15mg/kg以下）

↔ 統合区画（130㎡以下）

調査対象地

既存建物

製品置場

N

A
1 2 3
4 5 6 1
7 8 9

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |

株式会社フィールド・パートナーズ


プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール：1/2600(A3)

タイトル：ボーリング調査結果図（水銀）1/2

図番：図-7-1

別紙




| J4-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0079mg/L |
| 1.0m | 0.031mg/L |
| 1.2m | 0.013mg/L |
| 1.4m | 0.012mg/L |
| 1.6m | 0.012mg/L |
| 1.8m | 0.013mg/L |
| 2.0m | 0.0010mg/L |
| 3.0m | 0.0005mg/L |
| 4.0m | 0.0009mg/L |
| 4.2m | 0.0010mg/L |
| 4.4m | 0.0013mg/L |
| 4.6m | < |
| 5.0m | < |
| 6.0m | < |
| 地下水 | < |

| J7-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0050mg/L |

| J7-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0024mg/L |

| J7-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0017mg/L |

| J8-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0007mg/L |
| 1.0m | < |
| 2.0m | < |
| 地下水 | < |

| J8-3 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0053mg/L |

| J8-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0040mg/L |

| K3-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0009mg/L |

| K3-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0008mg/L |

| K3-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0018mg/L |

| K3-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0061mg/L |

| K4-1 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0034mg/L |

| K4-2 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0038mg/L |

| K4-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0006mg/L |

| K4-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0008mg/L |

| K5-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0006mg/L |

| K7-4 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0006mg/L |

| K7-5 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0022mg/L |

| K7-7 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0040mg/L |

| K7-8 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0010mg/L |

| K8-1 | |
|---|---|
| 深度 | 水銀（溶出量） |
| 表層 | 0.0058mg/L |

基準不適合　第二溶出量基準不適合

凡　例

【水銀】

○ ボーリング調査地点：10m×5地点

● 調査済み地点

水銀溶出量基準不適合区画
（溶出量基準：0.0005mg/L以下）
（第二溶出量基準：0.005mg/L以下）

水銀含有量基準不適合区画
（含有量基準：15mg/kg以下）

↔ 統合区画（130㎡以下）

調査対象地

既存建物

製品置場

N

A
1 2 3
4 5 6 1
7 8 9

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |


株式会社フィールド・パートナーズ

プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール：1/2600(A3)

タイトル：ボーリング調査結果図（水銀）2/2

図番：図-7-2




| B13-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.013mg/L |

| B13-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 180mg/kg |

| B14-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 280mg/kg |

| B15-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.014mg/L |

| C8-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.028mg/L |

| C13-1 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.015mg/L |

| C13-1 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 290mg/kg |

| C13-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 310mg/kg |

| C13-4 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.026mg/L | 420mg/kg |

| C13-8 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 170mg/kg |

| D4-8 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.023mg/L |

| D7-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.019mg/L |

| D9-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 230mg/kg |

| D13-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| D14-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.019mg/L |

| E2-8 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| E5-8 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 180mg/kg |

| E6-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| E6-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 270mg/kg |

| E8-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 460mg/kg |

| E10-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 300mg/kg |

| E10-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 180mg/kg |

| E13-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 280mg/kg |

| E13-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 220mg/kg |

| E14-8 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 180mg/kg |

| F5-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.017mg/L |

| F6-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 280mg/kg |

| F7-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 610mg/kg |

| F9-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 170mg/kg |

| F9-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 170mg/kg |

| F9-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 190mg/kg |

| F10-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 360mg/kg |

| F10-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 170mg/kg |

| F11-8 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.013mg/L |

| F12-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| F12-8 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 180mg/kg |

| F13-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 180mg/kg |

| F13-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 640mg/kg |

| F14-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 220mg/kg |

| F15-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 250mg/kg |

| G2-8 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| G2-9 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 180mg/kg |

| G4-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 210mg/kg |
| 0.8m | 12mg/kg |

| G4-3 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 210mg/kg |

| G4-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 160mg/kg |

| G5-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 220mg/kg |

| G5-5 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.021mg/L | 530mg/kg |

| G6-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 220mg/kg |

| G8-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.021mg/L |

| G9-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.014mg/L |

| G10-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 330mg/kg |

| G10-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 240mg/kg |

| G10-7 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 430mg/kg |

| G13-4 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.025mg/L | 250mg/kg |

| G13-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.021mg/L |

| H2-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 180mg/kg |
| 1.0m | 37mg/kg |
| 2.0m | < |

| H2-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 230mg/kg |

| H5-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.014mg/L |

| H6-8 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.035mg/L | 350mg/kg |

基準不適合

**別紙**

## 凡　例

【鉛】

- ボーリング調査地点：10m×5地点
- 調査済み地点
- 鉛溶出量基準不適合区画（溶出量基準：0.01mg/L以下）
- 鉛含有量基準不適合区画（含有量基準：150mg/kg以下）
- ↔ 統合区画（130㎡以下）
- 調査対象地
- 既存建物
- 製品置場

N

A
1 2 3
4 5 6 1
7 8 9

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |


株式会社フィールド・パートナーズ

プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール：1/2600(A3)

タイトル：ボーリング調査結果図（鉛）1/2

図番：図-8-1




| I2-7 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 160mg/kg |

| I2-8 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 240mg/kg |

| I2-9 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 370mg/kg |

| I5-8 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.031mg/L | 240mg/kg |

| I7-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 210mg/kg |

| I8-2 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.015mg/L | 210mg/kg |

| I8-3 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.013mg/L |
| 0.6m | < |
| 1.0m | < |
| 2.0m | < |
| 地下水 | < |

| I8-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| J5-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 390mg/kg |

| J5-6 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.019mg/L | 370mg/kg |

| J5-8 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.056mg/L | 590mg/kg |

| J6-2 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.020mg/L | 1800mg/kg |
| 1.0m | < | 320mg/kg |
| 2.0m | 0.003mg/L | 280mg/kg |
| 2.2m | - | 45mg/kg |
| 3.0m | - | 15mg/kg |
| 4.0m | - | < |
| 地下水 | < | - |

| J6-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 320mg/kg |

| J6-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 440mg/kg |

| J6-6 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 230mg/kg |

| J6-8 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.13mg/L | 510mg/kg |

| J7-2 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.18mg/L | 1000mg/kg |

| J7-4 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.076mg/L | 590mg/kg |

| J7-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 350mg/kg |

| J8-1 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 250mg/kg |

| J8-2 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.13mg/L | 1200mg/kg |
| 1.0m | < | 400mg/kg |
| 1.2m | - | 240mg/kg |
| 1.4m | - | 380mg/kg |
| 1.6m | - | 400mg/kg |
| 1.8m | - | 52mg/kg |
| 2.0m | 0.001mg/L | 18mg/kg |
| 3.0m | - | < |
| 地下水 | 0.001mg/L | - |

| J8-3 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 190mg/kg |

| J8-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（含有量） |
| 表層 | 520mg/kg |

| K3-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.015mg/L |

| K3-5 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| K3-8 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| K4-1 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.029mg/L |

| K4-2 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.015mg/L |

| K5-4 | |
|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| K6-8 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.020mg/L | 390mg/kg |

| K7-4 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.021mg/L | 630mg/kg |

| K7-7 | | |
|---|---|---|
| 深度 | 鉛（溶出量） | 鉛（含有量） |
| 表層 | 0.018mg/L | 370mg/kg |

基準不適合

別紙

## 凡　例

【鉛】

- ボーリング調査地点：10m×5地点
- 調査済み地点
- 鉛溶出量基準不適合区画（溶出量基準：0.01mg/L以下）
- 鉛含有量基準不適合区画（含有量基準：150mg/kg以下）
- ↔ 統合区画（130㎡以下）
- 調査対象地
- 既存建物
- 製品置場

A
1 2 3
4 5 6 1
7 8 9


【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |

株式会社フィールド・パートナーズ

プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

| スケール | タイトル | 図番 |
|---|---|---|
| 1/2600（A3） | ボーリング調査結果図（鉛）2/2 | 図-8-2 |




| A15-3 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.027mg/L |

| A15-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.016mg/L |

| A16-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.014mg/L |

| A16-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.040mg/L |

| B13-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.021mg/L |

| B14-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| C7-3 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.018mg/L |

| C7-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| C8-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| C9-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.017mg/L |

| C10-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.027mg/L |

| C11-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.022mg/L |

| C11-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.044mg/L |

| C12-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.026mg/L |

| C13-1 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.050mg/L |

| C13-4 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.058mg/L |

| C13-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.028mg/L |

| C13-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.063mg/L |

| C14-1 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.016mg/L |

| C14-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.019mg/L |

| C14-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.013mg/L |

| C14-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.017mg/L |

| C15-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| C16-1 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.017mg/L |

| C16-4 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| D3-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.013mg/L |

| D4-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| D4-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.031mg/L |

| D7-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.014mg/L |

| D12-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.023mg/L |

| D13-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| D13-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| D15-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.015mg/L |

| D15-3 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.024mg/L |

| D15-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.027mg/L |

| D15-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| E3-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.061mg/L |

| E3-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.035mg/L |

| E4-4 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.014mg/L |

| E4-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.013mg/L |

| E14-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| E15-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.015mg/L |

| E15-3 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| E15-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| E15-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.032mg/L |

| F5-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.024mg/L |

| F7-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.020mg/L |

| F8-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| F12-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| F14-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.029mg/L |

| F14-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| F15-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.046mg/L |

| F15-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.028mg/L |

| F16-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.026mg/L |

| F16-3 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.041mg/L |

| F16-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.022mg/L |

| G2-9 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.025mg/L |

| G3-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.10mg/L |

| G3-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.051mg/L |

| G4-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.072mg/L |
| 0.8m | 0.002mg/L |

| G4-3 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.080mg/L |

| G4-4 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.052mg/L |

| G4-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.040mg/L |

| G4-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.046mg/L |

| G8-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.013mg/L |

| G13-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.027mg/L |

| G13-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.043mg/L |

| G15-4 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.070mg/L |

| G15-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.016mg/L |

| G15-7 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.042mg/L |

基準不適合

別紙

凡　　例

【砒素】

- ボーリング調査地点：10m×2地点
- 調査済み地点
- 砒素溶出量基準不適合区画（溶出量基準：0.01mg/L以下）
- ↔ 統合区画（130㎡以下）
- 調査対象地
- 既存建物
- 製品置場

N

A

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

1

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |

株式会社フィールド・パートナーズ


プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール：1/2600(A3)

タイトル：ボーリング調査結果図（砒素）1/2

図番：図-9-1

別紙




| G16-1 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.031mg/L |

| G16-4 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.032mg/L |

| H2-4 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.15mg/L |
| 1.0m | 0.002mg/L |
| 2.0m | 0.013mg/L |
| 3.0m | 0.004mg/L |
| 4.0m | 0.031mg/L |
| 4.2m | 0.021mg/L |
| 4.4m | 0.026mg/L |
| 4.6m | 0.024mg/L |
| 4.8m | 0.019mg/L |
| 5.0m | 0.005mg/L |
| 6.0m | 0.001mg/L |
| 地下水 | 0.002mg/L |

| H2-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.096mg/L |

| H2-6 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.042mg/L |

| H2-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.073mg/L |

| H2-9 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.034mg/L |

| H5-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| H6-4 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.039mg/L |

| I2-7 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.11mg/L |

| I2-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.041mg/L |

| I2-9 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.045mg/L |

| I5-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.011mg/L |

| I6-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.023mg/L |

| I6-4 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.029mg/L |

| J8-1 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.019mg/L |

| K3-4 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| K3-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.016mg/L |

| K3-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.016mg/L |

| K4-1 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.012mg/L |

| K4-2 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.017mg/L |

| K4-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.014mg/L |

| K7-5 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.013mg/L |

| K7-8 | |
|---|---|
| 深度 | 砒素（溶出量） |
| 表層 | 0.020mg/L |

基準不適合

凡　　例

【砒素】

- ボーリング調査地点：10m×2地点
- 調査済み地点
- 砒素溶出量基準不適合区画（溶出量基準：0.01mg/L以下）
- ↔ 統合区画（130㎡以下）
- 調査対象地
- 既存建物
- 製品置場

N

A
1 2 3
4 5 6 1
7 8 9

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |

株式会社フィールド・パートナーズ


プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール：1/2600(A3)

タイトル：ボーリング調査結果図（砒素）2/2

図番：図-9-2

別紙




| G12-8 | |
|---|---|
| 深度 | ふっ素（溶出量） |
| 表層 | 1.0mg/L |
| 0.6m | 0.12mg/L |
| 1.0m | 0.12mg/L |
| 2.0m | 0.41mg/L |
| 地下水 | 1.0mg/L |

基準不適合

凡　　例

【ふっ素】

○ ボーリング調査地点:10m×1地点

● 調査済み地点


ふっ素溶出量基準不適合区画（溶出量基準:0.8mg/L以下）

↔ 統合区画（130㎡以下）

調査対象地

既存建物

製品置場




【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |

株式会社フィールド・パートナーズ

プロジェクト名: 三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール: 1/2300(A3)

タイトル: ボーリング調査結果図（ふっ素）

図番: 図-10

別紙


| E2-8 | |
|---|---|
| 深度 | PCB（溶出量） |
| 表層 | 0.0008mg/L |

| E3-4② | |
|---|---|
| 深度 | PCB（溶出量） |
| 表層 | 0.0009mg/L |
| 1.0m | 0.0020mg/L |
| 2.0m | 0.0041mg/L |
| 2.2m | 0.0025mg/L |
| 3.0m | 0.0006mg/L |
| 3.2m | < |
| 4.0m | < |
| 5.0m | < |

| E6-3 | |
|---|---|
| 深度 | PCB（溶出量） |
| 表層 | 0.0014mg/L |
| 0.6m | < |
| 1.0m | < |
| 2.0m | < |
| 地下水 | < |

| E6-5 | |
|---|---|
| 深度 | PCB（溶出量） |
| 表層 | 0.0028mg/L |
| 1.0m | < |
| 2.0m | < |
| 地下水 | < |

| D13-8 | |
|---|---|
| 深度 | PCB（溶出量） |
| 表層 | 0.0006mg/L |




| G2-5 | |
|---|---|
| 深度 | PCB（溶出量） |
| 表層 | 0.0005mg/L |

| I4-6 | |
|---|---|
| 深度 | PCB（溶出量） |
| 表層 | 0.0006mg/L |

| J4-4 | |
|---|---|
| 深度 | PCB（溶出量） |
| 表層 | 0.0005mg/L |
| 1.0m | < |
| 2.0m | < |
| 地下水 | < |

| F7-6 | |
|---|---|
| 深度 | PCB（溶出量） |
| 表層 | 0.0019mg/L |

| G16-4 | |
|---|---|
| 深度 | PCB（溶出量） |
| 表層 | 0.0006mg/L |

基準不適合
第二溶出量基準不適合

## 凡　例

【PCB】

- ボーリング調査地点:10m×4地点
- 調査済み地点
- PCB溶出量基準不適合区画（溶出量基準:検出されないこと）（第二溶出量基準:0.003mg/L以下）
- ↔ 統合区画（130㎡以下）
- 調査対象地
- 既存建物
- PCB汚染土壌の埋設範囲（鋼矢板封じ込め）
- 製品置場

N

| A | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

1

【敷地境界、建物・設備形状の根拠資料】

| | |
|---|---|
| Ver.1.0 | 敷地形状、建物・設備形状は提供資料及び現地測量に基づいた。 |
| | |
| | |
| | |

株式会社フィールド・パートナーズ

プロジェクト名：三重県四日市市大浜町敷地における土壌汚染調査（部分調査）

スケール：1/2300(A3)

タイトル：ボーリング調査結果図（PCB）

図番：図-11