

8月25日の大雨にかかる被害状況について

物的被害

【家屋等】		
地区名	場所(町名)	内容
桜	智積町地内8件	床下浸水
	桜町地内1件	
	桜新町一丁目地内1件	塀の崩れ

【市有施設】		
地区名	場所(町名)	内容
八郷	朝明中学校	倒木によるフェンス破損

【道路陥没】		
地区名	場所(町名)	内容
桜	桜台二丁目	

【道路冠水】		
地区名	場所(町名)	内容
桜	桜町540付近	
	桜町8766付近	
	桜町4287付近	
	桜新町二丁目(西茅兀橋南詰)	

【河川関係等】		
地区名	場所(町名)	内容
三滝川		高水敷に草木などが漂着
鹿化川		法面崩壊、河川の一部閉塞

【土砂崩れ】		
地区名	場所(町名)	内容
桜	桜町	2カ所
	智積町	2カ所
小山田	小山町	1カ所

【道路法面崩れ】		
地区名	場所(町名)	内容
桜	桜町	4カ所
小山田	小山町	1カ所

【その他】		
地区名	場所(町名)	内容
桜	桜台41-1地先	降雨によるマンホール蓋の外れ
	桜台二丁目5-257地先	
	智積町2910-5地先	U字溝及び舗装面の破損
	南谷公会所付近	ガードレール支柱部土砂のえぐれ
保々	西村町	田んぼの法面崩壊、水路に土砂流入