



工場周辺図




画像引用 : OpenStreetMap

基準値超過区画位置図



30m格子内採取地点番号



土地の形質変更予定地 面積 5,594㎡ 全84区画

統合区画 地下水調査地点

基準値超過区画(4区画)

- 基準値超過区画: ふっ素(土壌溶出量) F7-5区画 (面積:100㎡)
- 基準値超過区画: 砒素(土壌溶出量) A7-5区画 (面積:35.2㎡)
- 基準値超過区画: 砒素(土壌溶出量) D5-9区画 (面積:63.3㎡)
- 基準値超過区画: 鉛(土壌含有量) A7-8区画 (面積:44.4㎡)

分析値

区画名	F7-5	区画名	A7-5	区画名	D5-9	区画名	A7-8
対象物質	ふっ素 (土壌)	対象物質	砒素 (土壌)	対象物質	砒素 (土壌)	対象物質	鉛 (土壌)
深度	分析値	深度	分析値	深度	分析値	深度	分析値
表層	1.0	表層	0.024	表層	0.015	表層	730
GL-0.75m	0.20	GL-0.75m	0.001	GL-1.0m	<0.001	GL-0.75m	<10
GL-1.0m	0.09	GL-1.0m	0.001	GL-2.0m	0.019	GL-1.0m	<10
GL-2.0m	<0.08	GL-2.0m	0.004	GL-3.0m	0.011	GL-2.0m	<10
地下水	0.36	地下水	0.001	GL-3.25m	0.006	地下水	<0.001
基準値: 0.8 mg/L		基準値: 0.01 mg/L		GL-4.0m	0.005	基準値: 150 mg/kg dry	
				GL-5.0m	0.005		
				地下水	<0.001		
				基準値: 0.01 mg/L			