


1. 中央通りの車や歩行者の通行方法

	歩道		歩行者横断箇所
	車道		
	自転車道		

現在 (STEP1)

R7年9月20日～10月22日


現在の道路状況



STEP 2

R7年10月23日～

R7年10月22日(水)夜～23日(木)早朝にかけて、中央通り東行き車線を南側に集約します



※令和7年9月12日の豪雨にて被災を受けたくすの木パーキングは現在、営業休止中