



# [案内図]

荏原フィールドテック 中部工場


三重県四日市市河原田町 1765-1



# [工場全体図] 調査対象地



配置図 S=1/300



基準不適合区画(2区画)  
 砒素及びその化合物(土壤溶出量)  
 基準不適合区画(2区画)

基準不適合区画位置図

scale 1/400

土壤調査結果

地点No.	B3-2	B3-4
	砒素溶出量 mg/L	砒素溶出量 mg/L
0~0.5	0.012	0.017
0.6	0.005	0.005未満
1.0	0.005未満	0.005未満
1.5	0.005未満	0.005未満
2.0	0.007	0.005未満
2.5	0.005未満	0.005未満
3.0	0.005未満	0.008
4.0	0.005未満	0.005未満
5.0	0.018	0.016
6.0	0.006	0.005未満
7.0	0.005	0.005未満
8.0	0.005未満	0.005未満
9.0	0.005未満	0.005未満
10.0	0.005未満	0.015
地下水	0.005未満	0.005未満
基準値	0.01	0.01

※GL-0~0.5mは概況調査結果  
 ※赤文字で表記した分析値は基準を超過していることを表す

凡例

1	2	3
4	5	6
7	8	9

● : 詳細調査位置  
 ○ : 概況調査位置  
 △ : 土壤ガス採取位置

単位区画番号  
 — : 30m格子区画  
 — : 10m単位区画